



# COMUNE DI FORIO

Provincia di Napoli

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

---

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LL.PP. DEMANIO E PORTO

N. 81

del 18/04/2011

**OGGETTO:** Approvazione preventivo per ispezione e controllo delle opere di contenimento realizzate sulle pareti rocciose il Località Baia di Sorgeto.

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 241/2010, con la quale si assegnano al Settore V anche le competenze in materia di Demanio Marittimo ad uso ricreativo;

**VISTA** l'Ordinanza del III settore n.16688 del 17 giugno 2008, con la quale si prendeva atto della Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, e si interdiceva alla sosta, al transito ed alla balneazione alcune zone costiere del Comune di Forio, tra le quali anche la Baia di Sorgeto;

**DATO ATTO** che in particolare la Baia di Sorgeto con tale Ordinanza veniva interdetta completamente per l'intera profondità della baia;

**LETTO** il parere del Prof. Tommaso De Pippo, del 7 luglio 2010, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 08.07.2010 al n.17072, che conclude: *“Alla luce di quanto esposto lo scrivente ribadisce quanto già esposto nelle precedenti relazioni e che pertanto nella Baia di Sorgeto, fatta eccezione per le aree già a suo tempo definite pericolose, non esistono condizioni di pericolosità che giustifichino la chiusura totale della Baia e l'inibizione al transito ed alla sosta con divieto di poter fruire delle valenze ambientali e termali del sito. A maggior ragione per alcune aree la stabilità è aumentata in virtù della messa in opera di reti paramassi che aumentano così il fattore di coesione delle masse rocciose costituenti i versanti delle falesie aggettanti nella Baia di Sorgeto.*

*Lo scrivente altresì si trova a dover allargare il divieto al transito e alla sosta nel settore orientale in conseguenza di lavori di gradonatura mal eseguiti che hanno comportato una diminuzione della stabilità del versante pertanto così come evidenziato in fig.5 l'area vietata si estende dalla direttrice A-A' fino al promontorio di Punta Chiarito.*

*Nello stesso tempo in virtù delle condizioni di stabilità più volte evidenziate, aumentate dai lavori di posa delle reti paramassi possiamo identificare l'area che può essere considerata fruibile ai fini del transito, della sosta e delle attività balneari, che è ubicata tra la direttrice A-A' di fig.5 e la direttrice B-B' di fig.6.*

*Benché in parte dell'area che si estende dalla predetta direttrice B-B' verso ovest sia stata posta in opera la rete paramassi, in virtù delle condizioni di precaria stabilità già riconosciute nelle precedenti relazioni si deve considerare vietata al transito, alla sosta ed alla balneazione l'area che si estende dalla direttrice B-B' fino al promontorio di Capo Negro.*

*Si invita inoltre il Comune a intimare il ripristino dei luoghi e alla pulizia del materiale che può essere trasportato lungo il versante, nell'area ad est della direttrice A-A'*

*ove sono stati iniziati lavori di gradonatura al fine di diminuire i fattori di pericolosità che si sono instaurati.*

*Si ritiene pertanto che la Baia può essere riaperta ai fruitori, in quanto non si riconoscono fattori di pericolosità da giustificare la chiusura, lasciando però interdette le aree ad est della direttrice A-A' e ad ovest della direttrice B-B'.*

*Si ribadisce inoltre l'invito ad eseguire periodicamente una pulizia dei versanti ad est della direttrice A-A', in special modo dopo eventi meteorici eccezionali."*

**VISTA** la delibera di G.M. n. 178 del 29/07/2010 di: *Preso d'atto parere del Prof. De Pippo, ed approvazione progetto di sistemazione di rete paramassi nella Baia di Sorgeto;*

**DATO ATTO**, che con determinazione dirigenziale del III settore n.115 del 22.07.2010 e n.129 del 05.08.2010, sono stati approvati i preventivi per la sistemazione di ulteriori reti paramassi per aumentare la sicurezza per la fruizione della Baia, e per la effettuazione di almeno tre verifiche annuali della funzionalità delle reti installate;

**LETTA** la relazione della ditta Dolomiti Rocce, del 09.08.2010, acquisita al prot. generale dell'Ente in data 27.08.2010 al n.20812, con la quale si relaziona sui lavori eseguiti e sullo stato delle reti paramassi precedentemente installate, asserendo che allo stato attuale i lavori integrativi effettuati garantiscono e salvaguardano di fatto l'utenza, certificando l'eliminato pericolo per l'immediato;

**VISTA** la precedente Ordinanza del III settore n. 348 del 01/09/2010 che alla luce del parere di cui sopra del Prof. De Pippo, delle opere integrative realizzate dalla Ditta Dolomiti Rocce, e della relazione della stessa ditta del 09.08.2010, prot.20812, dispone di provvedere alla revoca parziale della ordinanza n. 16688 del 17 giugno 2008, e precisamente l'ultimo capoverso della lett.m) dell'art.1, che recita testualmente: "...omissis. *Tale estensione non è ritenuta valida per la Baia di Sorgeto dove il divieto dovrà essere ritenuto applicabile all'intera Baia.*", per il periodo fino al 30 ottobre 2010, con le modalità di cui al dispositivo, e di stabilire che in seguito ai successivi monitoraggi si provvederà a ordinare la riapertura parziale della Baia almeno per il periodo estivo dal 01 maggio al 30 ottobre di ogni anno;

**DATO** atto che è necessario provvedere ad effettuare una costante manutenzione ed effettuare periodici controlli alla reti paramassi ed alle opere eseguite, al fine di mantenere nel tempo l'efficacia della mitigazione del rischio, al fine di rendere possibile la riapertura parziale della Baia, almeno per il periodo estivo di ogni anno;

**VISTO** il preventivo della ditta dolomiti rocce srl, ditta di assoluta efficienza nel ramo della sistemazione dei costoni franosi acquisito al protocollo generale in data 18/04/2011 al n. 10151;

**RITENUTO** necessario ed urgente approvarlo, al fine di intervenire immediatamente sul costone della Baia di Sorgeto, per provvedere a riaprirla alla fruizione dei bagnanti;

**ASSICURATA** la copertura finanziaria al cap. 12960/2011;

**VISTO** l'art. 59 del D.P.R. n. 616/77 con il quale venivano delegate alle Regione le funzioni amministrative sulle aree demaniali marittime;

**VISTO** il D.P.C.M. del 21/12/1995 con il quale vennero individuate le aree sottratte alla gestione Regionale;

**VISTA** la legge n°59/97 sulle competenze di gestione del demanio marittimo;

**VISTA** la legge 4.12.1993, n° 494 ed i successivi decreti di attuazione; le Circolari nn. 112, 113 e 120 dell'Unità di Gestione del demanio marittimo dell'ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

**VISTI** gli articoli 30 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

**VISTO** il D.L.vo n.112 del 31/03/1998 n. 112, di "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59";

**VISTO** il D.L.vo n° 96 del 30/03/1999, artt.40,41 e 42;

**VISTA** la delibera di G.R n. 3744 del 14/07/2000 di attuazione D.L.vo 30.03.1999 n. 96 in materia di concessioni demaniali marittime;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 31.10.2000;

**VISTA** la delibera di G.R n.1971 del 11.05.2001 "Assetto normativo e indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui ai Decreti Legislativi 112/98 e 96/99;

**VISTA** la delibera di G.R n 395 del 28.03.2006 "Indirizzi operativi in materia di demanio marittimo;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 241/2010, con la quale si assegnano al Settore V anche le competenze in materia di Demanio Marittimo ad uso ricreativo;

**VISTO** il D.L.vo n.267/2000;

## DETERMINA

per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati,

1) di stabilire che occorre provvedere ad effettuare una costante manutenzione ed effettuare periodici controlli alla reti paramassi ed alle opere eseguite, al fine di mantenere nel tempo l'efficacia della mitigazione del rischio nella baia di Sorgeto, e poter provvedere alla riapertura anche parziale della stessa;

2) di prendere atto del preventivo della ditta dolomiti rocce srl, ditta di assoluta efficienza nel ramo della sistemazione dei costoni franosi, che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

3) di ritenere necessario ed urgente approvarlo, al fine di intervenire immediatamente sul costone della Baia di Sorgeto;

4) di disporre alla dolomiti rocce di intervenire con urgenza così come da preventivo concordato ed approvato;

5) di assicurare la copertura finanziaria al cap. 12960/2011 imp. 622/11 ;  
Forio, 18/04/2011

Il Capo Settore LL.PP. Demanio e Porto  
Ing. Iacono Giovangiuseppe

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, del D.Lgs. 267/00, che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Forio, lì

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Dr. Vincenzo Rando

---